



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(заклад загальної середньої освіти)

Повна назва навчального закладу Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області

Адреса закладу с. Кіндратівка вул. Гагаріна, 5 Сумський район Сумська область

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Горбунова Ольга Миколаївна

Засіб зв'язку (тел., e-mail) тел. 69-77-24 E-mail: kindrativka@ukr.net

1. Рік вводу в експлуатацію 1994 рік
2. Проектна потужність 198 учнів
3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад 1,4 га.
4. Акти на земельну ділянку (так/ні) ні.
5. Рік реконструкції / капітального ремонту _____ назва проекту
6. Кількість поверхів 2 поверхи
7. Кількість класних кімнат, їх стан 14 кімнат у задовільному стані

8. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) 2, приміщення школи, топкова.
9. Загальна кількість віконних блоків у закладі 85, кількість заміненних 71, віконних блоків на енергозберігаючі 71, у тому числі у 2018 році 0.
10. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 12, кількість заміненних зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі 12, у тому числі у 2018 році 0.
11. Стан покрівлі:
- покрівля відремонтована (так/ні) ні, у 201 ___ році. Сума коштів і джерело фінансування _____
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
 - хто виконував ремонтні роботи _____
 - вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше) _____
 - протипожежна обробка даху проводилась у 20___ році, термін дії захисного покриття до 20___ року.
12. Стан фасадів:
- фасад утеплено (так/ні) ні, у 201 ___ році. Сума коштів і джерело фінансування _____
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
 - хто виконував ремонтні роботи _____
13. Загальний стан будівлі :
- задовільний _____
 - потребує поточного ремонту (вказати вид робіт) _____
 - потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) дах школи, акт відсутній

14. Стан підлоги в приміщенні закладу задовільний
матеріал підлоги цементова мозаїка (коридори, їдальня), дерево (класні кімнати, актова зала, спортивна зала)
15. Стан харчоблоку:
- загальна площа харчоблоку (м²)
 - кількість посадочних місць 39
 - харчоблок відремонтовано у 2018 році.
 - види робіт: поточний ремонт (фарбування стін, дверей, вікон, батарей опалення)
 - сума коштів і джерело фінансування 1000 гривень бюджетні кошти
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) відсутня
 - хто виконував ремонтні роботи працівники їдальні
16. Стан спортзалу:
- загальна площа спортзалу (м²) 284 м²
 - спортзал відремонтовано у 2016 році.
 - види робіт: ремонт даху, заміна вікон, побілка стін та стелі, фарбування панелей, заміна та фарбування підлоги,
 - сума коштів і джерело фінансування 50 000 грн. депутатських коштів, 86 000 грн. бюджетні кошти, 26 000 грн. спонсорські кошти АФ «Лан»,
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) наявна (у відділі освіти Сумської РДА)
 - хто виконував ремонтні роботи наймані працівники та працівники школи.
17. Стан спортивного майданчику задовільний
- загальна площа спортивного майданчику (м²) 0,75 га
 - покриття майданчику газонна трава
18. Облаштування території (вказати вид проведених робіт) догляд за клумбами, газонами, фруктовим садом (скошування трави, прибирання території, ремонт асфальтового покриття)
19. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:

- пандуси (кількість) 1
 - кнопка виклику (так/ні) ні
 - інформаційний вказівник (так/ні) ні
 - підйомник (так/ні) ні
 - тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість) ні
 - інші засоби _____
20. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття) асфальт
21. Огорожа навколо закладу
- конструкція металева огорожа (сітка)
 - стан задовільний
22. Стан систем опалення:
- систему опалення відремонтовано у 2018 році.
 - сума коштів і джерело фінансування 70 000 грн. бюджетних коштів
 - хто виконував ремонтні роботи найманий працівник та працівники школи
23. Вид опалення:
- централізоване опалення _____
 - власна котельня (газ) _____
 - власна котельня (альтернативні види палива) дрова
 - пічне опалення _____
 - електроопалення _____
24. Наявність котельні так. Кількість котлів 2. Марка котла GAZNET, потужність котла 140 кВт.
25. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:
- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) _____
 - кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD) _____
26. Водозабезпечення (дати характеристику) :
- холодна вода централізований водогін
 - гаряча вода нагрівається електробойлерами
27. Стан водопровідно-каналізаційної системи:

- тип водопровідно-каналізаційної системи на вигріб
 - в/к систему відремонтовано у 2017 році.
 - сума коштів і джерело фінансування 72 000 грн. бюджетні кошти
 - хто виконував ремонтні роботи ПП «Водяний»
28. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної території, їх стан:
- 1) твердопаливна котельня 32 м² стан задовільний
29. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан наявний, стан задовільний
30. Наявність і стан протипожежного обладнання:
- пожежна сигналізація відсутня
 - протипожежні щити 2 шт.
 - вогнегасники 12 шт.
 - блискавкозахист відсутній
 - пожежні водойми (гідранти) гідранти відсутні, пожежний пірс - 500 м
 - пожежні рукави відсутні
 - наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації наявні
31. Наявність і стан охоронної сигналізації відсутня
32. Наявність камер відеоспостереження відсутня
33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі провітрювання здійснюється за допомогою кватирок
34. Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє
35. Проблемні питання закладу протікає дах школи потрібен капітальний ремонт, промивка та ремонт системи опалення
36. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google)

Виконавець, телефон

Калина Тетяна Григорівна тел. +3800664145632

