

Додаток 6
до листа відділу освіти
Хотінської селищної ради
26.09.2018 № 01.22/738

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(заклад дошкільної освіти)



Повна назва навчального закладу

Хотінський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Струмочок»

Адреса закладу Сумська область, Сумський район, смт Хотінь вул. Соборна 36

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Кулик Вікторія Василівна

Засіб зв'язку (тел., e-mail) т. (0542)697430, h.detsad@gmail.com

1. Рік вводу закладу в експлуатацію 1980
2. Проектна потужність закладу 140 місць
3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад 0,7157 га.
Акти на земельну ділянку (так/ні) так.
4. Рік реконструкції / капітального ремонту назва проекту
2009 рік «Зміна вікон та дверей у дитячому садку смт Хотінь»
5. Кількість поверхів 2
6. Кількість груп, їх стан 4, стан задовільний

7. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) 4 , сарай, 2 котельні, ДНЗ «Струмочок».

8. Загальна кількість віконних блоків у закладі 62, кількість заміненних віконних блоків на енергозберігаючі 62, у тому числі у 2018 році 0 .

9. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 6, кількість заміненних зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі 4, у тому числі у 2018 році 0

10. Стан покрівлі:

- покрівля відремонтована (так/ні) ні, у 201 ___ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

- вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше) шатрова

- протипожежна обробка даху проводилась у 20___ році, термін дії захисного покриття до 20___ року.

11. Стан фасадів:

- фасад утеплено (так/ні) ні, у 201 ___ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

12. Загальний стан будівлі :

- задовільний так

- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт)

- потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) _____

13. Стан підлоги в приміщенні закладу задовільний
матеріал підлоги дерево

14. Стан харчоблоку:

- загальна площа харчоблоку (м²) 44
- харчоблок відремонтовано у 2016 році.
- види робіт: шпаклювання стелі, обкладання плиткою стін та підлоги, фарбування стелі та витяжки, заміна дверей
- сума коштів і джерело фінансування 99192 грн. за рахунок бюджетних коштів Хотінської селищної ради
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) в наявності
- хто виконував ремонтні роботи ПП «Будсалон»

15. Стан спортзалу:

- загальна площа спортзалу (м²) відсутній
- спортзал відремонтовано у 20__ році.
- види робіт: _____
- сума коштів і джерело фінансування _____
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
- хто виконував ремонтні роботи _____

16. Стан актової зали

- загальна площа актової зали (м²) 66,1

- актовa зала відремонтовано у 2012 році.
- види робіт: переклеювання шпалер
- сума коштів і джерело фінансування 500грн. за рахунок спонсорської ДОПОМОГИ
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
- хто виконував ремонтні роботи _____

17. Стан дитячого майданчику задовільний

- загальна площа дитячого майданчику (м²) 240

18. Облаштування території (вказати вид проведених робіт) _____

19. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:

- пандуси (кількість) 0 кнопка виклику (так/ні) ні
- інформаційний вказівник (так/ні) так
- підйомник (так/ні) ні
- тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість) 0
- інші засоби відсутні

20. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття) асфальт

21. Огорожа навколо закладу

- конструкція бетонна
- стан задовільний

22. Стан систем опалення:

- систему опалення відремонтовано у 20__ році.
- сума коштів і джерело фінансування _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

23. Вид опалення:

- централізоване опалення _____
- власна котельня (газ) так
- власна котельня (альтернативні види палива) так дрова

- пічне

опалення

- електроопалення _____

24. Наявність котельні 2. Кількість котлів 3. Марка котла Маяк,
потужність котла АОГВ – 50Э

25. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:

- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) 0
- кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD) 0

26. Водозабезпечення (дати характеристику) :

- холодна вода централізована, водонапірна башта Хотінської селищної ради
- гаряча вода від водонагрівачів

27. Стан водопровідно-каналізаційної системи:

- тип водопровідно-каналізаційної системи централізована
- в/к систему відремонтовано у 20____ році.
- сума коштів і джерело фінансування _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

28. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної території, їх стан:

- 1) Сарай 34 м², стан задовільний
- 2) Котельня 78 м², стан задовільний

29. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан в наявності, стан задовільний

30. Наявність і стан протипожежного обладнання:

- пожежна сигналізація відсутня
- протипожежні щити в наявності, укомплектовані
- вогнегасники в наявності в достатній кількості, заряджені
- блискавко захист відсутній

- пожежні водойми (гідранти) знаходиться на території закладу в задовільному стані

- пожежні рукави відсутні

- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації в наявності

31. Наявність і стан охоронної сигналізації відсутня

32. Наявність камер відео спостереження в наявності біля центрального входу

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі в наявності, задовільний

34. Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє

35. Проблемні питання закладу _____

36. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google)



Зображення © CNES / Airbus, DigitalGlobe, 2018., Картографічні 20 м дані: © Google, 2018.

Виконавець, телефон Кулик Вікторія Василівна 0669314427
