

Додаток 7
до листа відділу освіти
Хотінської селищної ради
26.09.2018 № 01.22/738

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(заклад дошкільної освіти)



Повна назва навчального закладу:

Кіндратівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Вербиченька»
Хотінської селищної ради Сумського району, Сумської області.

Адреса закладу: с. Кіндратівка, вул. Гагаріна, 1

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу:

Торяник Світлана Іванівна

Засіб зв'язку (тел., e-mail) : dnz.kindrat@gmail.com

- 1. Рік вводу закладу в експлуатацію:** 1987р.
- 2. Проектна потужність закладу :** 65 дітей
- 3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад** 0.4 га.
Акти на земельну ділянку (так/ні--- ні.
- 4. Рік реконструкції / капітального ремонту** ----- **назва проекту**
- 5. Кількість поверхів:** -2
- 6. Кількість груп, їх стан** -2 (задовільний)
- 7. Кількість будівель на балансі закладу (вказати)-** 3, _навчальний корпус, котельня, сарай.

8. Загальна кількість віконних блоків у закладі-33, кількість заміненних віконних блоків на енергозберігаючі-30, у тому числі у 2018 році----

9. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі:-6, кількість заміненних зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі-3, у тому числі у 2018 році--.

10. Стан покрівлі:

- покрівля відремонтована (так/ні)-- ні ;201 ---- році.
- Сума коштів і джерело фінансування-----.
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) ----.
- хто виконував ремонтні роботи -----.
- вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше)--- шатрова,шиферна.
- протипожежна обробка даху проводилась у 20----році, термін дії захисного покриття до 20---- року.

11. Стан фасадів:

- фасад утеплено (так/ні)-ні, у 201 ---- році.
- Сума коштів і джерело фінансування ----.
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №)-----.
- хто виконував ремонтні роботи-----.

12. Загальний стан будівлі :

- задовільний-задовільний
- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт)- покрівля
- потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт)-так

13. Стан підлоги в приміщенні закладу-задовільний

матеріал підлоги дерев'яний,плитка.

14. Стан харчоблоку:

- загальна площа харчоблоку (м²) 0,45м²
- харчоблок відремонтовано у 20---- році.
- види робіт:-----.

- сума коштів і джерело фінансування----.
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №)----.
- хто виконував ремонтні роботи----.

15. Стан спортзалу:

- загальна площа спортзалу (м²)-50м².
- спортзал відремонтовано у 20---- році.
- види робіт:----.
- сума коштів і джерело фінансування:----.
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №):----.
- хто виконував ремонтні роботи----.

16. Стан актової зали:

- загальна площа актової зали (м²)-0,50м².
- актова зала відремонтовано у 20---- році.
- види робіт:----.
- сума коштів і джерело фінансування:----.
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №):----.
- хто виконував ремонтні роботи:----.

17. Стан дитячого майданчику: -задовільний

- загальна площа дитячого майданчику (м²)-0.15 га.

18. Облаштування території (вказати вид проведених робіт)-фарбування спортивно-ігрового інвентаря.

19. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:

- пандуси (кількість)-0.
- кнопка виклику (так/ні)-ні.
- інформаційний вказівник (так/ні)-ні
- підйомник (так/ні)-ні.
- тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість)-0.

- інші засоби -відсутні.

20. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття)-асфальт.

21. Огорожа навколо закладу

- конструкція:металева.
- стан:задовільний.

22. Стан систем опалення:

- систему опалення відремонтовано у 20---- році.
- сума коштів і джерело фінансування:----
- хто виконував ремонтні роботи:----.

23. Вид опалення:

- централізоване опалення:----
- власна котельня (газ)-так,газ.
- власна котельня (альтернативні види палива):так.
- пічне опалення:----.
- електроопалення:----

24. Наявність котельні--так. Кількість котлів--1. Марка котла-«Маяк-АОГВ-50Э, потужність котла -50 кВт.

25. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:

- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ):-лічильник.
- кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD)-----.

26. Водозабезпечення (дати характеристику) :

- холодна вода:-централізована від водонапірної башти сільської ради.
- гаряча вода:водонагрівач.

27. Стан водопровідно-каналізаційної системи:

- тип водопровідно-каналізаційної системи:на вигріб,стан задовільний.
- в/к систему відремонтовано у 20---- році.
- сума коштів і джерело фінансування :----.
- хто виконував ремонтні роботи:----.

28. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної території, їх стан:

1) сарай, 12 м² задовільний.

2)----.

3)----.

29. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан:наявний, стан задовільний

30. Наявність і стан протипожежного обладнання:

- пожежна сигналізація:наявна, стан задовільний.

- протипожежні щити:наявний, задовільний.

- вогнегасники: 10 вогнегасників, задовільний.

- блискавкозахист:відсутній.

- пожежні водойми:(гідранти)-відсутні, пожежний пірс-500м.

- пожежні рукави-відсутній

- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації-в наявності.

31. Наявність і стан охоронної сигналізації-відсутня.


32. Наявність камер відеоспостереження-відсутня.

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі-природне провітрювання.

34. Наявність підсобного господарства та його стан-відсутній.

35. Проблемні питання закладу:капітальний ремонт покрівлі, виконання заходів пожежної безпеки.

36. План території



Виконавець: (завідувач ДНЗ (ясла-садок) «Вербиченька» Торяник С.І.(т.:0667842918))