

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(заклад загальної середньої освіти)



Повна назва навчального закладу **Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області**

Адреса закладу 42320 с.Хотінь Сумського району Сумської області
вул.Шкільна, 10

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Мельник Володимир Миколайович

Засіб зв'язку (тел., e-mail) chotin@i.ua

1. Рік вводу в експлуатацію 1996р.

2. Проектна потужність 689 учнів

3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад 3,8 га.

Акти на земельну ділянку (так/ні) ні.

4. Рік реконструкції / капітального ремонту 2018/2019 назва проекту

Комплексна реконструкція будівель, приміщень та теплотраси

5. Кількість поверхів 2

6. Кількість класних кімнат, їх стан 24, задовільний

7. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) 6, школа нова, школа стара, флігель, школа-майстерня, котельня, гараж

8. Загальна кількість віконних блоків у закладі 190, кількість заміненних віконних блоків на енергозберігаючі _____, у тому числі у 2018 році 136.

9. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 10, кількість заміненних зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі _____, у тому числі у 2018 році 7.

10. Стан покрівлі:

- покрівля відремонтована (так/ні) так, у 2018 році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи ППП
«Приватбудсервіс»

- вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше) шатрова

- протипожежна обробка даху проводилась у 2018 році, термін дії захисного покриття до кінця грудня 2018 року.

11. Стан фасадів:

- фасад утеплено (так/ні) так, у 2018 році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи ППП «Приватбудсервіс»

12. Загальний стан будівлі :

- задовільний

+

- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт)

- потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) _____

13. Стан підлоги в приміщенні закладу задовільний

матеріал підлоги лінолеум

14. Стан харчоблоку:

- загальна площа харчоблоку (м²) 154,9

- кількість посадочних місць 215

- харчоблок відремонтовано у 2018 році.

- види робіт: _____

- сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

15. Стан спортзалу: задовільний

- загальна площа спортзалу (м²) 273,1

- спортзал відремонтовано у 20 році.

- види робіт: заміна вікон, дверей у 2018р. _____

- сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи ПП «Приватбудсервіс»

16. Стан спортивного майданчику _____
- загальна площа спортивного майданчику (м²) 0,50га
 - покриття майданчику грунтове
17. Облаштування території (вказати вид проведених робіт) _____
18. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:
- пандуси
(кількість) 1
 - кнопка виклику (так/ні) ні
 - інформаційний вказівник (так/ні) так
 - підйомник (так/ні) ні
 - тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість) _____
 - інші _____ засоби
19. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття) асфальт
20. Огорожа навколо закладу відсутня
- конструкція _____
 - стан _____
21. Стан систем опалення:
- систему опалення відремонтовано у 2018 році. Заміна теплотраси.
 - сума коштів і джерело фінансування _____
- _____
- хто виконував ремонтні роботи _____
22. Вид опалення:
- централізоване _____ опалення _____ =
 - _____
 - власна _____ котельня _____ (газ) _____ =
 - _____
 - власна котельня (альтернативні види палива) дрова

- пічне опалення _____ =

 - електроопалення _____ =

23. Наявність котельні _____ ± _____. Кількість котлів _____. Марка котла _____ «КВТ-0,3», потужність котла _____ 300кВт _____.
24. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:
- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) _____ =

 - кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD) _____ =

25. Водозабезпечення (дати характеристику) :
- холодна вода _____ ± _____
 - гаряча вода _____ = _____
26. Стан водопровідно-каналізаційної системи:
- тип _____ водопровідно-каналізаційної _____ системи _____
 - в/к систему відремонтовано у 20____ році.
 - сума коштів і джерело фінансування _____

 - хто виконував ремонтні роботи _____
27. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної території, їх стан:
- 1) котельня 90м², задовільний _____
 - 2) гараж, 120м², задовільний _____
 - 3) стара школа – 1344м² _____
 - 4) майстерня – 760 м²
 - 5) флігель – 882 м²
28. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан _____ = _____

29. Наявність і стан протипожежного обладнання:

- пожежна сигналізація _____
- протипожежні щити 3
- вогнегасники 18
- блискавкозахист ведеться реконструкція
- пожежні водойми (гідранти) 1
- пожежні рукави 2
- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації ±

30. Наявність і стан охоронної сигналізації =



31. Наявність камер відеоспостереження =

32. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі не працює

33. Наявність підсобного господарства та його стан _____

34. Проблемні питання закладу _____

35. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google)



Виконавець, телефон

Директор школи

В.М.Мельник