

Додаток 3
до листа відділу освіти
Хотінської селищної ради
26.09.2018 № 01.22/738

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Олексіївська загальноосвітня школа

I – III ступенів

Хотінської селищної ради

Сумського району



Повна назва навчального закладу

Олексіївська загальноосвітня школа I – III ступенів Хотінської селищної ради
Сумського району Сумської області

Адреса закладу 42316 Сумський район Сумська область с.Олексіївка вул.
Шкільна,32

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Гаврильченко Ольга Олександрівна

Засіб зв'язку (тел., e-mail) 69-79-16 e-mail:super.alekseevka1@ukr.net

1. Рік вводу в експлуатацію 1980
2. Проектна потужність 192
3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад 1,7 га.
4. Акти на земельну ділянку (так/ні) так.
5. Рік реконструкції / капітального ремонту не проводився.
6. Кількість поверхів 2.
7. Кількість класних кімнат, їх стан 12, стан задовільний.

8. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) 6 (приміщення школи, приміщення стрілецького тиру, котельня, підсобне приміщення, два надвірні туалети).
9. Загальна кількість віконних блоків у закладі 51, кількість заміненіх віконних блоків на енергозберігаючі 39, у тому числі у 2018 році 0.
10. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 6, кількість заміненіх зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі 6, у тому числі у 2018 році 0.
11. Стан покрівлі:
- покрівля відремонтована (так/ні) не потребує. Сума коштів і джерело фінансування _____
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
 - хто виконував ремонтні роботи _____
 - вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше) шатрова.
 - протипожежна обробка даху не проводилася.
12. Стан фасадів:
- фасад утеплено (так/ні) ні. Сума коштів і джерело фінансування _____
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
 - хто виконував ремонтні роботи _____
13. Загальний стан будівлі :
- задовільний
 - потребує поточного ремонту (вказати вид робіт) потребує - бетонна відмостка:
 - потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) не потребує.

14. Стан підлоги в приміщенні закладу задовільний;
матеріал підлоги бетон, (спортивна зала – дерево).
15. Стан харчоблоку:
- загальна площа харчоблоку 28 м², їдальні 109 м²;
 - кількість посадочних місць 50;
 - харчоблок відремонтовано у 2018 році;
 - види робіт: побілка, фарбування підлоги;
 - сума коштів і джерело фінансування 700 грн, місцевий бюджет;
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) немає;
 - хто виконував ремонтні роботи працівники школи.
16. Стан спортзалу:
- загальна площа спортзалу (м²) 144м²;
 - спортзал відремонтовано у 2018 році;
 - види робіт: побілка, фарбування підлоги;
 - сума коштів і джерело фінансування 1000 грн, місцевий бюджет;
 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) немає;
 - хто виконував ремонтні роботи працівники школи.
17. Стан спортивного майданчику задовільний;
- загальна площа спортивного майданчику (м²) 500 м²;
 - покриття майданчику газонна трава.
18. Облаштування території (вказати вид проведених робіт) викошування трави, прополовання клумб.
19. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:
- пандуси (кількість) пандуси, 1 шт;
 - кнопка виклику (так/ні) ні;
 - інформаційний вказівник (так/ні) ні;
 - підйомник (так/ні) ні;
 - тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість) ні.

- інші засоби немає.
20. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття) асфальт.
21. Огорожа навколо закладу
- конструкція паркан.
 - стан задовільний.
22. Стан систем опалення:
- систему опалення відремонтовано у 2009 році.
 - сума коштів і джерело фінансування _____
 - хто виконував ремонтні роботи Сумирайтепломережа.
23. Вид опалення:
- власна котельня (альтернативні види палива) тверде (дрова.
24. Наявність котельні власна. Кількість котлів два. Марка котла KALBIS,
потужність котла 100, 80.
25. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:
- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) _____
 - кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD) _____
26. Водозабезпечення (дати характеристику) :
- холодна вода башта, комунальне господарство Хотінської селищної ради;
 - гаряча вода водонагрівачі – 2 шт.
27. Стан водопровідно-каналізаційної системи:
- тип водопровідно-каналізаційної системи внутрішня.
 - в/к систему відремонтовано у 20__ році не ремонтвана.
 - сума коштів і джерело фінансування _____
 - хто виконував ремонтні роботи _____
28. Допоміжні приміщення і споруди, площа займаної території, їх стан:
- 1) приміщення тиру 114 м², не функціонує;
 - 2) підсобне приміщення 24 м² стан задовільний.

3) котельня 130м² стан задовільний.

4) надвірні туалети 19 м², стан задовільний.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан наявний, стан задовільний.

29. Наявність і стан протипожежного обладнання:

- пожежна сигналізація немає;
- протипожежні щити 2 шт;
- вогнегасники 15 шт;
- блискавкозахист 2 шт (не сертифіковані);
- пожежні водойми (гідранти) ПВ
- пожежні рукави 2 шт ;
- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації наявні.

30. Наявність і стан охоронної сигналізації немає.

31. Наявність камер відеоспостереження немає.

32. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі відкривні вікна.

33. Наявність підсобного господарства та його стан немає.

34. Проблемні питання закладу Потребує ремонту водопровідно-каналізаційна система, електромережа.

35. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google)



Виконавець, телефон

Директор школи Гаврильченко Ольга Олександрівна моб. 0669123934
