

Додаток 4
до листа відділу освіти
Хотінської селищної ради
26.09.2018 № 01.22/738

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(заклад загальної середньої освіти)



Повна назва навчального закладу

Степнянська філія Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області

Адреса закладу 42315 Сумська область Сумський район с.Степне
вул.Набережна б.13

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Калініна Наталія Володимирівна

Засіб зв'язку (тел., e-mail) 0968873964

1. Рік вводу в експлуатацію _____1964 рік
2. Проектна потужність _____160
3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад 1,5 га.

4. Акти на земельну ділянку (так/ні) ні.
5. Рік реконструкції / капітального ремонту _____ назва проекту

6. Кількість поверхів _____ 1
7. Кількість класних кімнат, їх стан 2, задовільний

8. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) 2 ,
Будівля школи, топкова
9. Загальна кількість віконних блоків у закладі 28, кількість замінених віконних блоків на енергозберігаючі 28, у тому числі у 2018 році 0 .
10. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 3, кількість замінених зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі 3, у тому числі у 2018 році 0 .
11. Стан покрівлі:
- покрівля відремонтована (так/ні) так , у 2006 році. Сума коштів і джерело фінансування _____

 - наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

 - хто виконував ремонтні роботи

 - вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше) шатрова
 - протипожежна обробка даху проводилась у 20____ році, термін дії захисного покриття до 20____ року.
12. Стан фасадів:
- фасад утеплено (так/ні) ні, у 201 ____ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

13. Загальний стан будівлі :

- задовільний _____
- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт) _____
- потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) _____

14. Стан підлоги в приміщенні закладу _____ задовільний
матеріал підлоги _____ дерево

15. Стан харчоблоку:

- загальна площа харчоблоку (м²) 75 кв.м
- кількість посадочних місць 30
- харчоблок відремонтовано у 20 ___ році.
- види робіт: _____

- сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

16. Стан спортзалу:

- загальна площа спортзалу (м²) _____

- спортзал відремонтовано у 20 ___ році.

- види робіт: _____
- сума коштів і джерело фінансування _____
- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____
- хто виконував ремонтні роботи _____

17. Стан спортивного майданчику _____ задовільний

- загальна площа спортивного майданчику (м²) 450 кв.м
- покриття майданчику грунтове

18. Облаштування території (вказати вид проведених робіт) _____ викошування трави, фарбування огорожі, ремонт дитячого майданчика

19. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:

- пандуси (кількість) 0
- кнопка виклику (так/ні) ні
- інформаційний вказівник (так/ні) ні
- підйомник (так/ні) ні
- тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість) 0
- інші засоби 0

20. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття) асфальтований

21. Огорожа навколо закладу

- конструкція металева
- стан задовільний

22. Стан систем опалення:

- систему опалення відремонтовано у 1997 році.
- сума коштів і джерело фінансування спонсорська допомога АТ «Насосенергомаш»
- хто виконував ремонтні роботи робітники АТ «Насосенергомаш»

23. Вид опалення:

- централізоване опалення _____
- власна котельня (газ) так
- власна котельня (альтернативні види палива)

- пічне _____ опалення
- електроопалення _____

24. Наявність котельні 1 . Кількість котлів 2. Марка котла «Маяк», ,
потужність котла 50кВт .

25. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:

- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) 0
- кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD) 0

26. Водозабезпечення (дати характеристику) :

- холодна вода водогін від водонапірної башти ТОВ АФ «Степ», вода відповідає нормам
- гаряча вода водонагрівач

27. Стан водопровідно-каналізаційної системи:

- тип водопровідно-каналізаційної системи вигрібна
- в/к систему відремонтовано у 20 році.
- сума коштів і джерело фінансування _____
- _____
- хто виконував ремонтні роботи _____

28. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної території, їх стан:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

29. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан

1, задовільний

30. Наявність і стан протипожежного обладнання:

- пожежна сигналізація ___ 0
- протипожежні щити _1
- вогнегасники _____ 4
- блискавкозахист _____ 0
- пожежні водойми (гідранти) ___ 1
- пожежні рукави _____ 0
- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації наявні

31. Наявність і стан охоронної сигналізації ні

32. Наявність камер відеоспостереження ні

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі _____

34. Наявність підсобного господарства та його стан немає

35. Проблемні питання закладу ремонт каналізації, ремонт системи опалення, встановлення протипожежної сигналізації, блискавкозахисту

36. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google)



Виконавець, телефон Калініна Н.В. 0968873964
