

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(заклад загальної середньої освіти)



Повна назва навчального закладу Писарівська філія Хотінської спеціалізованої школи I-III ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області

Адреса закладу 42321 Сумська область Сумський район с.Писарівка вулиця Шосейна, 86

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Шовкун Євген Якович

Засіб зв'язку (тел., e-mail) 697_-280_ pisarevka2@ukr.net

1. Рік вводу в експлуатацію 1952

2. Проектна потужність 160

3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад 1,1651 га.

Акти на земельну ділянку (так/ні) _____.

4. Рік реконструкції / капітального ремонту _____ назва проекту

5. Кількість поверхів 2

6. Кількість класних кімнат, їх стан 7 задовільний _____

7. Кількість будівель на балансі закладу (вказати) _____ ,

8. Загальна кількість віконних блоків у закладі ___52___, кількість заміненних віконних блоків на енергозберігаючі ___34___, у тому числі у 2018 році _17_ .

9. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі ___7___, кількість заміненних зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі ___1___, у тому числі у 2018 році ___1___ .

10. Стан покрівлі:

- покрівля відремонтована (так/ні) ___ні___, у 201 ___ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

- вид покрівлі (м'яка, шатрова, інше) ___шифер, шатрова_____

- протипожежна обробка даху проводилась у 20___ році, термін дії захисного покриття до 20___ року.

11. Стан фасадів:

- фасад утеплено (так/ні) ___ні___, у 201 ___ році. Сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

12. Загальний стан будівлі :

- задовільний ___так_____

- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт) _____

- потребує капітального ремонту (чи є відповідний акт) _____

13. Стан підлоги в приміщенні закладу ___ задовільний _____

матеріал підлоги _____ дерево, лінолеум, кахель _____

14. Стан харчоблоку:

- загальна площа харчоблоку (м²) ___ 76 _____

- кількість посадочних місць _____ 40 _____

- харчоблок відремонтовано у 2018 ___ році.

- види робіт: ___ заміна дверей, вікон _____

- сума коштів і джерело фінансування ___ 100тис грн., _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

15. Стан спортзалу:

- загальна площа спортзалу (м²) _____

- спортзал відремонтовано у 20 ___ році.

- види робіт: _____

- сума коштів і джерело фінансування _____

- наявність проектно-кошторисної документації та експертизи (із зазначенням відповідного №) _____

- хто виконував ремонтні роботи _____

16. Стан спортивного майданчику _____

- загальна площа спортивного майданчику (м²) ___ 900м² _____

- покриття майданчику трава

17. Облаштування території (вказати вид проведених робіт) _____

18. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:

- пандуси

(кількість) відсутні

- кнопка виклику (так/ні) ні

- інформаційний вказівник (так/ні) ні

- підйомник (так/ні) ні

- тактильна дошка з шрифтом Брайля (кількість) _____

- інші засоби _____

19. Під'їзд до закладу (вказати вид покриття) гравій. тверде покриття

20. Огорожа навколо закладу

- конструкція _____

- стан _____

21. Стан систем опалення:

- систему опалення відремонтовано у 2016 році.

- сума коштів і джерело фінансування 60 тис грн.

- хто виконував ремонтні роботи ТОВ «Райтепломережа»

22. Вид опалення:

- централізоване опалення _____

- власна котельня (газ) _____

- власна котельня (альтернативні види палива) топкова на дровах

- пічне опалення _____

- електроопалення _____

23. Наявність котельні так, топкова. Кількість котлів 1. Марка котла »Маяк», потужність котла 50кВт.

24. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу:

- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ) _____

- кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу (I MOD) _____

25. Водозабезпечення (дати характеристику) :

- холодна вода __від башти_____
- гаряча вода __2 бойлери_____

26. Стан водопровідно-каналізаційної системи:

- тип водопровідно-каналізаційної системи _____яма
вигрібна_____
- в/к систему відремонтовано у 20__ році.
- сума коштів і джерело фінансування _____
- _____
- хто виконував ремонтні роботи _____

27. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної території, їх стан:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

28. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан

29. Наявність і стан протипожежного обладнання:

- пожежна сигналізація _____
- протипожежні щити __1 щит_____
- вогнегасники __10 шт._____
- блискавкозахист __так, без документації_____
- пожежні водойми (гідранти) _____
- пожежні рукави _____
- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації __так_____

30. Наявність і стан охоронної сигналізації _____

31. Наявність камер відеоспостереження _____


32. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в

навчальному закладі _____

33. Наявність підсобного господарства та його стан _____

34. Проблемні питання закладу заміна підземної теплотраси _____

35. План території (зробити фото, за допомогою сервісів Google)



Виконавець, телефон
